Sanierung der Gehwege und Baumscheiben - Hohlsteinstraße L2

Stadt Troisdorf
Amt für Umwelt- und Klimaschutz

22 a
49
43
41
42
40
38
36
15
53
4
31
12
33
11
10
35
36
38
8
7
39

Legende

- Fahrbahn
- Bordsteinabsenkung
- Baum
- Straßenlampe
- Sinkkasten
- Zufahrt
- Straßenbegleitgrün

Maßnahmen
- Rückbau prüfen
- Sanieren
- Gehweg neubauen

Gehwegbelag
- Pflaster
- Platten
- Wassergeb. Decke

Baumstandorte
- vergrößern

0 5 10 m

Maßstab: 1:300
Kartengrundlage: ALKIS
EPSG:4647
Datum: 27.01.2023