




Stadt Troisdorf
Sonderausschuss Neubau Schulzentrum Sieglar
Kurzbericht Projektstand
29.08.2023
öffentlicher Teil

Hauptmaßnahme: 1. BA (= BT A + BT B)





02.11.2022 – BT A Ostseite – Fassadenarbeiten



28.03.2023 – BT A Ostseite – Fassadenarbeiten



01.06.2023 – BT A Ostseite – Fassadenarbeiten



25.08.2023 – BT A/B Ostseite



25.08.2023 – BT A/B Ostseite - Glasfuge



02.11.2022 – BT A/B Westseite – Fassadenarbeiten



28.03.2023 – BT A/B Westseite – Fassade



25.08. 2023 – BT A Westseite – Fassade




01.06.2023 – BT A/B Westseite – Fassade



25.08.2023 – BT B Westseite – Fassade



25.08.2023 – BT A/B Westseite – Glasfuge



01.06.2023 – BT A/B Westseite – Fassade



25.08.2023 – Sonnenschutzlamellen offen



25.08.2023 – Sonnenschutzlamellen geschlossen





01.06.2023 – BT A Grünhof 02



25.08.2023 – BT A Grünhof 02



25.08.2023 – BT A Grünhof 01



25.08.2023 – BT A 2. OG – Stand Innenausbau



25.08.2023 – BT A 2. OG – Stand Innenausbau



25.08.2023 – BT A 2. OG – Stand Innenausbau



25.08.2023 – BT A 2. OG – Stand Innenausbau

A photograph showing a white, rectangular ceiling-mounted air conditioning unit. The unit is installed on a ceiling made of large, square, textured panels. The unit has a black grille on its top surface. In the background, a window with a white frame is visible, showing green foliage outside. A small portion of a mirror is also visible on the wall to the left of the window.

25.08.2023 – BT – Stand Innenausbau



25.08.2023 – BT – Stand Innenausbau



25.08.2023 – BT B Grünhof 03





25.08.2023 – BT B Grünhof 04

25.08.2023





25.08.2023

Hauptmaßnahme: 2. BA (= BT C + BT D)

- Baustelleneinrichtung: 01/2024
- Start Abbruch: 02/2024
- Start Rohbau: ca. 05/2024

