Kerpstraße

ORPL

Christian-Esch-Straße

1

2

3

4

5

BESTANDSANALYSE

- Baum (4 Stk)
- Unterpflanzung (44 m²)
- unterirdische Leitungen (Gesamtdarstellung)
- Parkplatz, Beton (12 + 3 Stk)
- öffentl. Raum, Naturstein (37 m²)
- Gehweg